

Netzüberprüfung rollender Langsamverkehr

Schwachstellen Nr. 37a.90.05p	Art punktuell	Gemeinde St.Gallen Altstadt	Achse 1 A03 09	Achse 2 B03 09
Veloland Routen	55	75		
Gebietsbezeichnung	Klassifizierung der Route			
Strasse / Platz	bisher	kantonale Route Veloland		
Platztor	neu	kantonale Route Veloland		
Zusatz	Nutzung	Alltag und Freizeit		
Klassifizierung der Schwachstelle				
Klassifizierung I	5 Konfliktpotenzial motorisierter Verkehr			
Klassifizierung II	4 Signalisation / Orientierung / Markierung			
Schwachstellenbeschrieb	Lösungsvorschlag / Bemerkung			
Radverkehrsanlage mangelhaft, Abbiegehilfe fehlt, Querungshilfe fehlt, kritische Knotenkomplexität, Umfeldqualität ungenügend, Fahrfluss ungünstig, Radverkehrsführung unklar, Signalisationsdefizit, DTV > 26000 (09), mangelnde Verkehrssicherheit, Gefahr Knoten				
Agglom. Relevanz	Agglomerationsrelevanz	Schwere der Schwachstelle	3	
Priorität	hohe Priorität	Bedeutung im Netz	3	
				
weitere Vorgehen / Projektorganisation		Massnahme/(n)paket		
Strassenkreisinspektorat	St.Gallen			
Projekttitel				Projektbeschrieb
Zuständigkeit	Kanton SG			
Projektstand				
Zeitraum				