

Netzüberprüfung rollender Langsamverkehr

Schwachstellen Nr. 37i.92.19l	Art linear	Gemeinde St.Gallen Innenstadt	Achse 1 B03 09	Achse 2
Veloland Routen				
Gebietsbezeichnung		Klassifizierung der Route		
Strasse / Platz Unterer Graben		bisher	regionale Route	
Zusatz Blumenbergplatz - Platztor		neu	regionale Route	
		Nutzung	Alltag	
Klassifizierung der Schwachstelle				
Klassifizierung I	5 Konfliktpotenzial motorisierter Verkehr			
Klassifizierung II	1 Raumorganisation			
Schwachstellenbeschrieb		Lösungsvorschlag / Bemerkung		
Radverkehrsanlage fehlt teilw., DTV > 27000(08), mangelnde Verkehrssicherheit, Verdrängungseffekt rLV, hohe Geschwindigkeit MIV, Ausweichverkehr in Fussgängerbereich				
Agglom. Relevanz	Agglomerationsrelevanz	Schwere der Schwachstelle	3	
Priorität	hohe Priorität	Bedeutung im Netz	3	
				
weitere Vorgehen / Projektorganisation		Massnahme/(n)paket		
Strassenkreisinspektorat	St.Gallen			Projektbeschrieb
Projekttitel				
Zuständigkeit	Kanton SG			
Projektstand				
Zeitraum				